



Prefeitura Municipal de Serrana  
Rua: Dr. Tancredo Almeida Neves, 176 – CEP: 14150-000 – SERRANA - SP  
www.serrana.sp.gov.br - E-mail: [info@serrana.sp.gov.br](mailto:info@serrana.sp.gov.br)  
Tel/Fax: (16) 3987-9244

Serrana, 07 de dezembro de 2020.

**OfícioInfra: 316/2020**

Do Secretario de Infraestrutura

A Ilma Sra. Vereadora Lúcia Rosa da Silva Poiares

Assunto: Requerimento Nº 271/2020 Câmara Municipal

Em atenção ao requerimento nº <sup>316</sup>~~108~~/20, esclareço a Vossa Senhoria que a Secretaria de Infraestrutura e o Departamento de Água e Esgoto (DAES), vêm se empenhando diuturnamente em aumentar a oferta de água aos munícipes de Serrana, porem o sistema de abastecimento de água é um setor complexo e exige altos investimentos, muito trabalho e dedicação, tendo os funcionários trabalhados exaustivamente, fazendo plantões para entregar água de qualidade aos munícipes de Serrana.

Cabe esclarecer que a atual administração recebeu o DAES com 12 (doze) poços, e depois de muito trabalho de recuperação do departamento de água e esgoto (DAES), ao fim da gestão, entregará com 16 (dezesseis) poços, sendo perfurados: Poço Estrela Guia, Poço Jardim Campanário, Poço Alto da Serra e a reativação do Poço Amoreira, ou seja, um aumento de 30%, e também a reforma do Poço do Morro, reativando um reservatório de 01 (um) milhão de litros, além de veículos novos, equipamentos e uma infraestrutura de qualidade.

Além do acima exposto, a Secretaria de Infraestrutura, através do DAES, efetuou reparos e troca de rede em setores críticos do Município de Serrana, melhorando com isso a distribuição de água de qualidade para os munícipes. Importante frisar que já está em processo de Licitação a reforma de barrilhetes e instalação de macro medidor nos poços que ainda não possuem, melhorando o controle da extração de água, controle dos gastos e diminuindo o desperdício.

Quanto à “**instalação de novos painéis de controle mais robusto à intempérie**”, esclareço que os painéis utilizados atualmente estão dentro das recomendações exigidas, porém fatores como intempérie da natureza (chuva, ventos, etc), acabam causando quedas de energia, cabendo a CPFL a melhoria nas suas instalações.

Atenciosamente,

Recebido em 08 / 12 / 2020  
Assessoria de Negócios Jurídicos  
e Secretaria Geral

Mauro Luiz Tofanin  
Secretário Municipal de Infraestrutura