



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua: Dr. Tancredo Almeida Neves, 176 – CEP: 14150-000 – SERRANA - SP

www.serrana.sp.gov.br - E-mail: info@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987-9244

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Serrana, 27 de junho de 2022.

OFÍCIO DAES Nº 0097/2022

Assunto: Vazamento de água

Em resposta ao Requerimento 210/2022, informamos que, já foi feito o conserto na Av. Leolino Gonçalves de Oliveira, 125, segue em anexo a ordem de serviço já executada, e quanto ao endereço na Rua Barão do Rio Branco, 137, serão tomadas as devidas providências, segue em anexo a ordem de serviço para conserto do vazamento.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos e colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


Carla Souza do Bem
Diretora do Daes

Ilmo Sr(a)
Rubens Clayton de Carvalho
Vereador da Câmara Municipal de Serrana



O.S. 2022001448	Morador 9771	Grupo-Rota-Sequência 04.01.2590	Hidrômetro A09N344918	Categoria RESIDENCIAL	Telefone	Abertura de O.S. 27/06/2022 13:21:05
Nome UEBER PONCIELLO RIBEIRO			Endereço Av. LEOLINO G. DE OLIVEIRA, 125			
Bairro JARDIM DAS ROSAS III			Complemento			
Código			Serviços Solicitados			

23 Conserto de vazamento no ramal

Relatório de vistoria			
Cavalete	Vasos sanitários	Reservatórios	
Hidrômetro	Hidrômetro	Piscinas	
Tubulação interna		Tubulação externa	
Parecer da vistoria			
Material Utilizado			

Cód.	Descrição	Diâmetro	Qtde.	Cód.	Descrição	Diâmetro	Qtde.

Nº do Hidrômetro	Leitura	Marca	Categoria	Nº economias	Ligação de esgoto existente () Sim () Não	Gerar nova ordem de serviço () Sim () Não

Equipamento utilizado	Horas máquina	Equipamento utilizado	Horas máquina

Data do serviço	h início deslo.	h fim deslo.	Km inicial	Km final	h início trabalho	h final trabalho	Chapa veículo	Nome/Visto responsável

Data do serviço	h início deslo.	h fim deslo.	Km inicial	Km final	h início trabalho	h final trabalho	Chapa veículo	Nome/Visto responsável

Observações							dt/hr de finalização 25/06/2022
urgente							Tipo Finalização EXECUTADO

Rede de água	Croque da área trabalhada	Rede de esgoto
Área corte m2		Área corte m2
Lado		Lado
Distância		Distância
Profundidade		Profundidade
Diâmetro		Diâmetro
Material		Material

Reconheço os serviços realizados e autorizo o débito referente aos mesmos e aos materiais indicados anteriormente, em minha próxima conta de água.

Nº do imóvel anterior	Nº do imóvel posterior	Parecer do morador	Visto do Morador							
		<table><tr><td>Ótimo</td><td> </td><td>Regular</td><td> </td></tr><tr><td>Bom</td><td> </td><td>Ruim</td><td> </td></tr></table>		Ótimo		Regular		Bom		Ruim
Ótimo		Regular								
Bom		Ruim								



O.S. 2022001447	Morador 966	Grupo-Rota-Sequência 06.03.0210	Hidrômetro A15L237672	Categoria RESIDENCIAL	Telefone	Abertura de O.S. 27/06/2022 13:20:03
Nome JOÃO OCTÁVIO RIBEIRO DE SOUZA			Endereço Rua BARAO DO RIO BRANCO, 137			
Bairro CENTRO			Complemento			
Código			Serviços Solicitados			

22 Conserto de vazamento na rede externa de água

Relatório de vistoria			
Cavalete	Vasos sanitários	Reservatórios	
Hidrômetro	Hidrômetro	Piscinas	
Tubulação interna	Tubulação externa	Parecer da vistoria	
Material Utilizado			

Cód.	Descrição	Diâmetro	Qtde.	Cód.	Descrição	Diâmetro	Qtde.

Nº do Hidrômetro	Leitura	Marca	Categoria	Nº economias	Ligação de esgoto existente () Sim () Não	Gerar nova ordem de serviço () Sim () Não

Equipamento utilizado	Horas máquina	Equipamento utilizado	Horas máquina

Data do serviço	h início deslo.	h fim deslo.	Km inicial	Km final	h início trabalho	h final trabalho	Chapa veículo	Nome/Visto responsável

Data do serviço	h início deslo.	h fim deslo.	Km inicial	Km final	h início trabalho	h final trabalho	Chapa veículo	Nome/Visto responsável

Observações	dt/hr de finalização
urgente	Tipo Finalização

Rede de água	Croque da área trabalhada	Rede de esgoto
Área corte m2		Área corte m2
Lado		Lado
Distância		Distância
Profundidade		Profundidade
Diâmetro		Diâmetro
Material		Material

Reconheço os serviços realizados e autorizo o débito referente aos mesmos e aos materiais indicados anteriormente, em minha próxima conta de água.

Nº do imóvel anterior	Nº do imóvel posterior	Parecer do morador
		Ótimo Regular
		Bom Ruim

Visto do Morador