



O.S. 2022004119	Morador 11423	Grupo-Rota-Sequência 04.08.4540	Hidrômetro Y17H002840	Categoria RESIDENCIAL	Telefone	Abertura de O.S. 16/12/2022 10:27:23
Nome LOURIMAR DUQUE DE SOUZA			Endereço Rua DURVAL GARAVAZZO, 91			
Bairro JARDIM AMELIA II			Complemento			
Código		Serviços Solicitados				

22 Conserto de vazamento na rede externa de água

Relatório de vistoria

Cavalete	Vasos sanitários	Reservatórios
Hidrômetro	Hidrômetro	Piscinas
Tubulação interna	Tubulação externa	Parecer da vistoria

Material Utilizado

Cód.	Descrição	Diâmetro	Qtde.	Cód.	Descrição	Diâmetro	Qtde.

Nº do Hidrômetro	Leitura	Marca	Categoria	Nº economias	Ligação de esgoto existente ( ) Sim      ( ) Não	Gerar nova ordem de serviço ( ) Sim      ( ) Não
------------------	---------	-------	-----------	--------------	---	---

Equipamento utilizado			Horas máquina		Equipamento utilizado		Horas máquina

Data do serviço	h início deslo.	h fim deslo.	Km inicial	Km final	h início trabalho	h final trabalho	Chapa veículo	Nome/Visto responsável

Data do serviço	h início deslo.	h fim deslo.	Km inicial	Km final	h início trabalho	h final trabalho	Chapa veículo	Nome/Visto responsável

Observações VERIFICAR VAZAMENTO DE REDE.								dt/hr de finalização
								Tipo Finalização

Rede de água	Croque da área trabalhada								Rede de esgoto
Área corte m2									Área corte m2
Lado									Lado
Distância									Distância
Profundidade									Profundidade
Diâmetro									Diâmetro
Material									Material

Reconheço os serviços realizados e autorizo o débito referente aos mesmos e aos materiais indicados anteriormente, em minha próxima conta de água.

Nº do imóvel anterior

Nº do imóvel posterior

Parecer do morador			
Ótimo		Regular	
Bom		Ruim	

Visto do Morador